



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РУЧНОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ НАКАЧКОЙ

APT.GWPS-10V

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. ПЕРЕД КАЖДЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОВЕРЯЙТЕ УСТРОЙСТВО НА ОТСУТСТВИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ.
2. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ВЕЩЕСТВ.
3. НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЗАПОЛНЕНИЯ.
4. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ БАК ПОД ДАВЛЕНИЕМ НА ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ.
5. РАБОТАЙТЕ В ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (ПЕРЧАТКИ, МАСКУ) ПРИ РАБОТЕ С ХИМИКАТАМИ.
6. ХРАНИТЕ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

1. ПОДГОТОВКА И ЗАПРАВКА

1. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВСЕ ЧАСТИ ОПРЫСКИВАТЕЛЯ НЕ ПОВРЕЖДЕНЫ И ЧИСТЫЕ.
2. ПОВЕРНИТЕ НАСОСНЫЙ УЗЕЛ (ПОМПУ) ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, ЧТОБЫ ОТСОЕДИНИТЬ ЕГО ОТ БАКА.
3. ЗАЛЕЙТЕ ЖИДКОСТЬ В БАК ДО ОТМЕТКИ «МАХ» (МАКСИМУМ). НЕ ПЕРЕЛИВАЙТЕ!

ТЩАТЕЛЬНО СМЕШИВАЙТЕ ХИМИКАТЫ С ВОДОЙ (ЕСЛИ ЭТО ТРЕБУЕТСЯ) В ОТДЕЛЬНОЙ ЕМКОСТИ ПЕРЕД ЗАЛИВКОЙ В БАК, СЛЕДУЯ ИНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ХИМИКАТА.

ПЛОТНО ЗАКРУТИТЕ НАСОСНЫЙ УЗЕЛ НА БАКЕ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ ДО УПОРА. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО СОЕДИНЕНИЕ ГЕРМЕТИЧНО, ИНАЧЕ НЕВОЗМОЖНО БУДЕТ СОЗДАТЬ ДАВЛЕНИЕ.

2. СОЗДАНИЕ ДАВЛЕНИЯ

1. БЫСТРЫМИ И ЭНЕРГИЧНЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ ВВЕРХ-ВНИЗ НАКАЧАЙТЕ ВОЗДУХ В БАК.
 - ОБЫЧНО ДОСТАТОЧНО: 20-30 ПОЛНЫХ КАЧАНИЙ.
 - НЕ ПЫТАЙТЕСЬ НАКАЧАТЬ БОЛЬШЕ — УСТРОЙСТВО ОСНАЩЕНО АВТОМАТИЧЕСКИМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ, КОТОРЫЙ СТРАВЛИВАЕТ ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ.

3. РЕГУЛИРОВКА И РАСПЫЛЕНИЕ

1. ПОВОРАЧИВАЙТЕ РЕГУЛИРОВОЧНУЮ ГАЙКУ НА РАСПЫЛИТЕЛЕ, ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ НУЖНЫЙ ТИП СТРУИ: ОТ МЕЛКОДИСПЕРСНОГО ТУМАНА ДО НАПРАВЛЕННОЙ СТРУИ.
2. НАПРАВЬТЕ СОПЛО НА ОБРАБАТЫВАЕМУЮ ПОВЕРХНОСТЬ И НАЖМИТЕ НА КУРОК.
3. ЕСЛИ ПОСЛЕ ОТПУСКАНИЯ КУРКА ЖИДКОСТЬ ПРОДОЛЖАЕТ КАПАТЬ ИЗ СОПЛА, ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО В СИСТЕМЕ ОСТАЛСЯ ВОЗДУХ. УДЕРЖИВАЙТЕ КУРОК НАЖАТЫМ ЕЩЕ 2-3 СЕКУНДЫ, ЧТОБЫ ВЫПУСТИТЬ ЕГО.

4. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ И ПРОМЫВКА

1. ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО МЕДЛЕННО ОТКРУТИТЕ НАСОСНЫЙ УЗЕЛ (НА 1-2 ОБОРОТА), ЧТОБЫ СТРАВИТЬ ОСТАВШЕЕСЯ ДАВЛЕНИЕ ИЗ БАКА. ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛНОГО СБРОСА ДАВЛЕНИЯ ОТКРУТИТЕ ЕГО ПОЛНОСТЬЮ.
2. СЛЕЙТЕ ОСТАТКИ ЖИДКОСТИ СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ХИМИКАТА И МЕСТНЫМ НОРМАТИВАМ.

3. ТЩАТЕЛЬНО ПРОМОЙТЕ БАК, ТРУБКУ, ФИЛЬТР И РАСПЫЛИТЕЛЬ ЧИСТОЙ ВОДОЙ. ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СТОЙКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОДХОДЯЩЕЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО.

- РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯЙТЕ И ОЧИЩАЙТЕ ФИЛЬТР НА КОНЦЕ ЗАБОРНОЙ ТРУБКИ И САМО СОПЛО ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. ПЕРИОДИЧЕСКИ СМАЗЫВАЙТЕ ПОРШЕНЬ НАСОСА СИЛИКОНОВОЙ СМАЗКОЙ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЭЛАСТИЧНОСТИ УПЛОТНЕНИЙ И ЛЕГКОСТИ ХОДА.
2. СО ВРЕМЕНЕМ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА МОГУТ ИЗНАШИВАТЬСЯ. ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ


- ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЖИДКОСТЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.
- ХРАНИТЕ РАСПЫЛИТЕЛЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.
- ПОДПИШИТЕ ЕМКОСТЬ С УКАЗАНИЕМ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ХИМИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА (ДАЖЕ ЕСЛИ ЭТО ВОДА). НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТДЕЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ РАЗНЫХ ХИМИКАТОВ. ПЕРЕКРЕСТНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕПРЕДСКАЗУЕМЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ.



ОЗНАКОМЬТЕСЬ
С ИНСТРУКЦИЕЙ



ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ



ИСПОЛЬЗУЙТЕ
МАСКУ



ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ПЕРЧАТКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- НЕ РАСПЫЛЯЙТЕ В НАПРАВЛЕНИИ ЛЮДЕЙ, ЖИВОТНЫХ, ПРИ СИЛЬНОМ ВЕТРЕ ИЛИ ВБЛИЗИ ИСТОЧНИКОВ ОГНЯ.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, ОТЛИЧНЫХ ОТ ТЕХ, ДЛЯ КОТОРЫХ ОН ПРЕДНАЗНАЧЕН.
- НЕ РАБОТАЙТЕ С РАСПЫЛИТЕЛЕМ ВО ВРЕМЯ ЕДЫ, ПИТЬЯ, КУРЕНИЯ.
- НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РАСПЫЛИТЕЛЬ ПОД ПРЯМЫМИ СОЛНЕЧНЫМИ ЛУЧАМИ.
- ТЕМПЕРАТУРА ЖИДКОСТИ В БАЛЛОНЕ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 30°C / 86°F.
- ВСЕГДА СБРАСЫВАЙТЕ ДАВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ; НИКОГДА НЕ ХРАНИТЕ РАСПЫЛИТЕЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ.

